Dejar de Contaminar			Diagnóstic	c Objetivos		Metas	Tareas/plazos	Indicadores de	Responsables	Normas
		Dejar de Contaminar	0	Cualitativos	Cuantitativos	Wietus	Tureus/piuzos	resultado	Responsables	Normas
Agua Aire	Fuentes	Industrias	Х	I	X	X	I	X	I	I
		Basurales	x	1	X	X	1	X	1	X
		Pluviales	x	X	X	x	X	X	X	x
		Cloacas	1	>	<b>&gt;</b>	>	I	X	<b>✓</b>	s/e
		Industrias	х	>	X	X	X	X	X	1
		Basurales	x	_	X	X	I	X	-	x
		Móviles	x	X	X	X	X	X	X	x
Suelo		Basurales	x	1	X	X	I	X	I	X
Jueio		Pasivos	x	1	x	X	1	X	1	x
Hábitat										
Agua Potable			- 1	<b>✓</b>	<b>&gt;</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	х	I	Х
	Cloacas			<b>✓</b>	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	I	х	<b>→</b>	s/e
	Vivienda			I	x	X	I	x	х	I
	Salud			х	X	Х	I	x	х	
	Prevención del daño						•			
Orde	Ordenamiento Ambiental del Territorio			<b>&gt;</b>	x	>	<b>~</b>	x	I	I
	Biodiversidad			х	х	Х	х	х	х	Х
	Manejo Hídrico			<b>&gt;</b>	<b>→</b>	>	<b>~</b>	х	<b>~</b>	s/e
Gestión de residuos			х	I	х	X	I	х	<b>→</b>	X
Áreas de riesgo ambiental: Polo DS			X	I	x	X	I	х	<b>→</b>	X
Monitoreo Calidad Agua, Aire, Sedimentos			х	I	I		I	I	I	-
	Temas transversales									
Sistema de indicadores			X	<b>&gt;</b>	X	X	I	x	<b>&gt;</b>	X
Información pública			I	<b>&gt;</b>	х	X	<b>✓</b>	I	<b>→</b>	Х
Fortalecimiento institucional			I	x	х	X	I	х	x	s/e
	Participación social			I	х	X	I	х	I	X

Referencias				
X	Ausente			
	Incompleto			
>	Presente			
s/e	Sin evaluar			